


















<p>TRIBOPLAST 3A- mažo stiprumo. M36-M80, Darbinė temperatūra nuo -60 iki +150°C Atsukimo momentas (M10) 3-8 N x m Užpildomas tarpas 0,3-0,4mm</p>	<p>TRIBOPLAST 6A- vidutinio stiprumo. M8-M36, Darbinė temperatūra nuo -60 iki +150°C Atsukimo momentas (M10) 15-25 N x m Užpildomas tarpas iki 0,3mm</p>	<p>TRIBOPLAST 8- didelio stiprumo. M20-M150, Darbinė temperatūra nuo -60 iki +150°C Atsukimo momentas (M10) 25-45 N x m Užpildomas tarpas 0,3-0,4mm</p>	<p>TRIBOPLAST 9A- didelio stiprumo. M10-M110, Darbinė temperatūra nuo -60 iki +150°C Atsukimo momentas (M10) 30-50 N x m Užpildomas tarpas 0,15-0,3mm</p>
 <p>sriegio fiksavimas</p>	 <p>sriegio fiksavimas</p>	 <p>sriegio fiksavimas</p>	 <p>sriegio fiksavimas</p>
 <p>sriegio hermetizavimas</p>	 <p>sriegio hermetizavimas</p>	 <p>sriegio hermetizavimas</p>	 <p>sriegio hermetizavimas</p>
 <p>įvorių, velenų fiksavimas</p>	 <p>įvorių, velenų fiksavimas</p>	 <p>įvorių, velenų fiksavimas</p>	 <p>įvorių, velenų fiksavimas</p>
 <p>tarpinių suformavimas</p>	 <p>tarpinių suformavimas</p>		 <p>tarpinių suformavimas</p>